

# INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Stinsen 3,**  
Adress: **Lokföraregatan 1A-C, Lund**  
Byggnad: **Lokföraregatan 1A-C**

Systemnr	Bejäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
Självdrag	Lokföraregatan 1A-C, Lägenheter	G	2020-11-06	2026-11-06

Kontrollant: **Chivay lam**  
Behörighet: **Riks K, 7185, Swedcert AB**  
Företag: **SIMAB Ventilation**  
Adress: **Sotarhuset, Vevaxelgatan 28**  
Ort: **212 14 Malmö Tel: 040-49 00 03**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

\*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



  
Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.